
Van: @hotmail.com>
Verzonden: woensdag 20 januari 2021 16:16
Aan: SodM Info
Onderwerp: Re: Reactie op uw vraag inzake minimale afstand van boring tot breuklijn (ref: BV-4538)

Beste ,
Dank voor uw antwoord .
Graag zou ik een verduidelijking willen hebben over de door u genoemde situatie specifieke factoren . Welke zijn die en hoe is hun invloed bv.
Zie graag uw antwoord tegemoet

Met vriendelijke groet

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 20 jan. 2021 om 16:12 heeft Staatstoezicht op de Mijnen <info@sodm.nl> het volgende geschreven:

Geachte ,

Wanneer er een boring gepland is, moet de uitvoerder de boorwerkplannen indienen bij SodM. Deze worden dan beoordeeld op veiligheid voor mens en milieu, voor, tijdens en na de boring. Ook de afstand van de boring tot aanwezige breuken wordt hierin meegenomen. Er is helaas geen vaste waarde te geven voor de veilige afstand tussen een boring en een breuk, daarin spelen veel situatie-specifieke factoren een rol.

Met vriendelijke groeten,

Afdeling Ondergrond / Communicatie

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministry of Economic Affairs and Climate Policy
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag
info@sodm.nl
www.sodm.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.